

## 附件 1

## 广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录

(2022 年 2 月更新)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人、 土壤污 染责任 人	进展情 况/所在 阶段	风险管 控或修 复目标	风险管 控或修 复方单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人		
1	天河区东圃小塘果新园场第一宗地块	广州市	广州市天河区大观中路东侧约 300m、沈海高速南侧约 200m	地块西面与北面紧邻保利天汇(在建小区),南面隔大观街、新塘街外为鱼塘,东邻山体,东北面约 100 米为天河区养老院(在建)	32859.81	广州市新谭房地产开发有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	宝航环境修复有限公司	广州市新谭房地产开发有限公司	2019 年 12 月	
2	广州市东富经济发展有限公司地块	广州市	广州南沙开发区西部工业区工业四路	地块西至蕉门水道,北至工业四路,南至广州广钢 MBA 塑料新技术有限公司(正在生产),东至广州市锦益纸品印刷有限公司(已荒废)	29298.8	广州市东富经济发展有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019 年 12 月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
3	杏坛镇杏坛北片区D-XB-05-01-2-10地块	佛山市	佛山市顺德区杏坛镇齐新路以南，围堤路与顺德支流以西，新涌大桥与南国西路以北	东至顺德支流堤坝公路，南至新涌大桥，北至齐新路，西侧紧邻杏龙路	47647.07	佛山市顺德区杏坛镇土地发展中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	
4	深圳市信隆健康产业股份有限公司前三CP课车间	深圳市	深圳市宝安区松岗平安大道碧头第三工业区	南至平安大道，西至碧头工业南路，北至碧头三工业区一路，东至松福大道	4051	深圳信隆健康产业股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海环境卫生工程设计院有限公司、深圳市环境科学研究院	上海环境卫生工程设计院有限公司	深圳信隆健康产业股份有限公司	2020年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
5	韶关市化工厂C地块	韶关市	韶关市东郊黄金村	东至莲花大道，南至第五污水处理厂，西至老蟹山，北至黄金村市场	20308	韶关市浚江区住房和城乡建设局	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浚江区住房和城乡建设局	2020年3月	
6	广州锌片厂南区保障住房地块	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	西侧是广东省石油公司昌岗路油库，目前已停业；东侧是广州市第一橡胶厂，南侧是广州第一棉纺织厂	16896	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保技术股份有限公司	中冶南方都市环保技术股份有限公司	广州市土地开发中心	2020年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
7	广州锌片厂(不含保障性住房地块)	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	北面为沙渡路,隔路为广船宿舍及北大附中广州实验学校(原重型机械厂);西面为珠江;东面为橡胶一厂;南面为鹤洞大桥,隔路为广东省石油公司昌岗路油库。	61000	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广州市土地开发中心	2020年3月	
8	佛山市三水区西南街道口岸大道西侧地块(绿地区域)	佛山市	佛山市三水区口岸大道22号	南侧为西南大道和碧桂园奥斯汀星荟,东边为口岸大道,北侧为口岸三街以及恒大御湖郡和华盛锦盈嘉园小区,西侧为广三铁路	22543	佛山市三水区西南街道办事处国土城建和水务局	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
9	韵富首饰钟表(惠州)有限公司地块	惠州市	惠州市惠城区马安镇大湖溪2号区	北至蓝波湾, 东至三环东路, 南至三环东路, 西至海伦堡熙岸	17384.6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东华南环保产业技术研究院有限公司	未明确	未明确	2020年3月	
10	人民化工厂地块	广州市	广州市海珠区工业大道北39号	东南侧为省纺织厂宿舍; 西北侧为龙凤街道宁南居住小区(原果蔬公司), 与场地围墙相隔约为1.5米; 东部与洪德雅苑相隔海珠涌, 距离为48米。地块西侧为工业大道北及内环路高架	7978.7	广州市人民化工厂	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
11	韶关市XL0405-03号(村头村政府储备地)地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村北部	东至沿江路,南至沿江路辅路,西至华韦公司,北至梅园山庄以南	92585	韶关市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	
12	海珠区南石路28号地块	广州市	广州市海珠区南石路28号	北面为居民点,东面为空地,南面为珠江,西面为珠江	57852.61	广州智诚实业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
13	广东农垦南沙西部工业区工业四路地块	广州市	广州市南沙区西部工业区工业四路	西至滨江路, 东至工业四路, 北至环市大道西, 南至中铁隧道集团	28051	广东省燕塘投资有限公司	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	香山红叶建设有限公司	香山红叶建设有限公司	广东省燕塘投资有限公司	2020年11月	
14	永泰客运站地块	广州市	广州市白云区白云大道北271号	北至红路加油站、永泰二手车城和广州东康药业有限公司, 东至白云大道, 西至华菱汽车(华南)备件中心库、广州新城汽修厂, 南至荟贤路	73643	广州越合通房地产开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州越合通房地产开发有限公司	2020年11月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
15	从化邓村企岭地块	广州市	广州市从化区太平镇邓村“企岭”	东至逸泉山庄,南至广从北路,西至广州市安泰化学有限公司从化分公司和神岗精细化工厂,北至神岗第二中学	20516.1	广州市高速公路有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	
16	广州溶剂厂码头区地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗头东江口	码头北临三级工农路,隔路为龟山,南临东江北干流,东面为山,西面为混凝土搅拌站	2804.01	广州珠江化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	未明确控制性规划	未明确	未明确	未明确	2021年3月	
17	广州溶剂厂地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗西路228号	东面是广州华立颜料化工有限公司;厂区南面是山,厂区西面是小型机械加工厂,厂区北面是山大人山和广州榕拓电子材料有限公司	168285.64	广州珠江化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	未明确控制性规划	未明确	未明确	未明确	2021年3月	



序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
18	佛山市三水区西南【2019-2020】01地块	佛山市	佛山市三水区西南街道文明路(西南大道)以北、三水二桥以东	东至广东电网佛山供电局110千伏河口变电站和荒地,南至西南大道,西至新建西江小学,北至农田鱼塘	50560	佛山市自然资源局三水分局西南管理所	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州华科环保工程有限公司	广州华科环保工程有限公司	佛山市自然资源局三水分局西南管理所	2021年3月	
19	广州广船二期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至广船地块内一、二期分界线,南至东塍村,西至芳村大道,东至珠江	274600	广州广船船业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	上海瑋域环境工程有限公司	上海瑋域环境工程有限公司	广州广船船业有限公司	2021年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
20	海珠区三滘立交地块	广州市	广州市海珠区南部，广州大道与广州环城高速教会的三滘立交处	东侧为广州大道南，南侧为广州环城高速，西侧为河涌，北侧为南洲路	93544	广州交通投资集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年3月	
21	广州市番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块（原番禺水泥厂）	广州市	广州市番禺区沙头街北海村地段	东面为广州市番禺区北津纸品加工厂，南面为市桥水道，西面为板房及废旧车辆堆放点和建筑材料临时堆放场，北面为各种小型加工厂房、北海村住宅、番禺水泥厂宿舍。南面为废材料堆放场、农田、广州市番禺区北津纸品加工厂、市桥水道。	66940.3	广州市番禺区土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年5月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
22	广州广船三期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至广船地块内二、三期分界线，南至医药港，西至东塍村，东至珠江	143399	广州广船船业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、特殊用地土壤环境质量要求	南京中船绿洲环保有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	广州广船船业有限公司	2021年5月	
23	湛江外加剂厂地块	湛江市	湛江市霞山区椹川大道22号	北至上坡路，南至华信路，西至椹川大道，东至银帆花园	43886.5	湛江市土地储备管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年5月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
24	珠港新城黄厝围片区00403地块	汕头市	汕头市龙湖区珠池街道	东至海韵路,南侧紧邻汕头市物资燃料总公司和汕头市油料总公司厂区搬迁拆除后的空地和汕安驾校训练基地,西至海潮路,北至厚德路	61267.7	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	2021年5月	
25	东莞市洪梅镇污水处理中心地块	东莞市	东莞市洪梅镇河西工业区	北侧由西自东为东莞统领新型材料纳米科技有限公司、绿地及东莞耐仕特新型材料有限公司及东莞广慧企业管理有限公司;南面为东莞市联谊管业有限公司	16019.3	东莞市洪梅镇人民政府	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	2021年5月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
26	东莞市塘厦镇行政中心区A03-01地块	东莞市	东莞市塘厦镇宏业工业区湖景路30-32号	东侧隔湖景路为东莞塘厦帅龙日用品厂, 北侧紧邻臻悦花园地块正在建设楼房, 西侧紧邻三正半山豪苑, 南侧隔迎宾大道为商业区	57543	东莞市塘厦镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东正明检测技术有限公司、上海申环环境工程有限公司	湖南凯迪科技有限公司	东莞市塘厦镇人民政府	2021年5月	
27	广东省梅州市梅县区松口镇广东梅县航海锰化厂地块	梅州市	梅州市梅县区松口镇寺坑村	东面为石盘村耕作区, 南面为汕头松口水泥厂, 西面为寺坑村一队, 北面为松口车站以及石盘村十三队	38500	广东航鑫科技股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年5月	
28	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号地块	广州市	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号	地块西面为富力皇上皇大厦, 北面为广州市荔湾区荔兴幼儿园, 东面为万科金色康苑, 南面为荔湾区新邦物流、荔湾区政府宿舍	5568.84	曾龙海、刘继泽	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
29	白云区黄金围货运站地块	广州市	广州市白云区石井街	南至鹤岗南大道，东至武广铁路，北至地利街，西至联滘路	158834.64	广州交通投资集团有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州交通投资集团有限公司	2021年6月	
30	广州市番禺区邦腾化工有限责任公司地块	广州市	广州市番禺区禺山西路180号	北至沙头村，东至禺山西路，南至禺山西路，西至	53501	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业	2021年6月	
31	原粤北无机盐厂	韶关市	广东省韶关市曲江区马坝镇	东至韶关市曲江区建成矿产品发展有限公司，南至梅花河	91366.55	韶关市曲江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足公用设施用地土壤环境质量要求	生态环境部华南环境科学研究所	广州草木蕃环境科技有限公司	韶关市曲江区人民政府	2021年6月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
32	中山市东区起湾北道142号之五地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北部为中山凯中有限公司农药车间，西部为石岐河，南部为中山凯中公司气雾剂厂，东部为农药分厂包装物仓库	28601	中山市中垣物业拓展有限公司	重新评审风险评估报告	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月	修复目标变更，申请人申请重新评审风险评估报告

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
33	郁南县南兴再生资源回收有限公司平台第二分公司原生产经营地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇黄瓜塘	地块东面相邻为在建厂房，南面和西面相邻均为林地，北面相隔省道 S368 为林地	7484.11	郁南县平台镇经济发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	



序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
34	中山市东区起湾北道142号之六、七地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北侧为中山市智坚汽车修配厂，西侧为起湾北道，隔路为石岐河，东侧为农田，南侧为凯中气雾剂分厂和凯中部分农药厂	51339.3	中山市中垣物业拓展有限公司	重新评审风险评估报告	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月	修复目标变更，申请人申请重新评审风险评估报告

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
35	平台镇登高电池厂和电镀车间地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇人民政府旁	东为平台镇人民政府,西南为居民区,其余方为耕地	11081	云浮市生态环境局(调查评估实施单位)	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	
36	姬堂旧村改造项目JT02、JT03地块	广州市	广州市黄埔区姬堂村丰乐北路西侧	北至上堂村村口,南至德辉物流公司,西至上堂村,东至丰乐北路	11972.52	广州市黄埔区大沙街姬堂股份经济联合社	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
37	广州港股份有限公司黄埔洪圣沙地块2号区	广州市	广州市黄埔区洪圣沙中部和南部	块北邻洪圣沙地块1号区,南依珠江,西临长洲岛,东连白兔沙	278675.15	广州港股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州港股份有限公司	2021年9月	
38	茅岗路以西城中村改造项目地块五A地块(AP0501001)(二期)	广州市	广州市黄埔区大涌湾路南侧	北侧为农用地,东邻义和实业有限公司和广州艺强冷暖设备有限公司,西侧与吉山涌相邻,东南侧与南侧均与通达储运有限公司相邻	24778.02	广州市茅岗腾顺实业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
39	广州第一橡胶厂(北厂区)地块	广州市	广州市昌岗西路	东至原广州虎头电池厂；南至原橡胶厂南区；西至原广州锌片厂(北区)；北至为明学校(光大校区)	40211.16	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	
40	中国航油集团南方置业有限公司旧白云机场老油库地块	广州市	广州市白云区大金钟路白云山西麓	调查地块周边主要以居住、白云山风景名胜区为主，无大型工业污染源。周边相邻地块污染影响主要为西北侧一些小型汽车维修厂、北面的军事储备	51277.77	中国航油集团南方置业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
41	广州市钛白粉厂地块	广州市	广东省广州市天河区前进街东圃石溪	西至 AEC 汽车城和富林家居建材市场(现修建珠光·金融城壹号和临时停车场);北至黄埔大道东;东至深涌主涌;南至临江大道	35493.02	广州市土地开发中心	正在开展效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	2021年9月	
42	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地一区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村沙望路	北侧为厂房,南侧为厂房,西侧为太阳洲西海,东侧为望沙路,东南侧为广东涂耐可建筑涂料有限公司和中国石化	34426.56	东莞市洪梅镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	2021年9月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
43	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地二区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	侧为东莞市联谊管业有限公司,南侧隔路为东莞泰溢五金制品有限公司和东莞市名翔制线有限公司,西侧为太阳洲西海,东侧隔望沙路为临街商铺	41556.07	东莞市洪梅镇人民政府	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	2021年9月	
44	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地三区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	现地块北侧紧邻为原洪梅污水处理池和废弃仓库,南侧为拆除空地和部分剩余厂房,西侧为太阳洲西海,东侧为望沙路	43950.37	东莞市洪梅镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	上海市政程设计研究院总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	2021年9月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
45	禅城区工农路27号原佛陶集团耐酸厂地块	佛山市	佛山市禅城区工农路27号	东至石湾置业陶瓷批发市场, 南至雾岗路, 西至人民街, 北至工农路	112573.21	佛山市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	
46	深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二村工业园II小区(A6、A7号)	位于深圳市宝安区朗碧路以东, 洋涌工业路以北, 茅洲河以南, 宝安大道以西	17000	深圳中车轨道车辆有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、工矿用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司、广东省环境科学研究院	北京建工环境修复股份有限公司	深圳中车轨道车辆有限公司	2021年12月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
47	LG-PD-250	深圳市	龙岗区坪地街道六联社区发方富临路发岗开发区六联发方工业区北侧	东侧为尖峰岭, 南侧为六联发方工业区, 西侧为黄沙河左支流, 北侧为龙岗区域惠阳区交界处	16710.94	深圳市龙岗区坪地街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足陆地水域、绿地与开敞空间用地、交通运输用地、林地土壤环境质量要求	深圳深态环境科技有限公司	未明确	未明确	2021年12月	
48	广州市国营岭头农工商联合公司留用地(地块一)	广州市	广州市黄埔区永顺大道(长岭路)以南	东: 农林地 西: 外环路C线及住宅区 南: 水声涌及山地 北: 永顺大道及住宅区	21870.38	广州市岭头投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年12月	
49	广州宝翼金属配件有限公司地块(中G2017008)	广州市	广州市增城区中新镇广汕路风门坳工业区	块东面为林地; 南临风光路; 西邻风门坳工业区和恒创工业园; 北临西福河和农田	8373	广州宝翼金属配件有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年12月	



序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
50	宏昌电子材料股份有限公司地块	广州市	广州市黄埔区云埔一路一号之二	南面为云埔一路, 东面紧邻广州市万绿达物资回收有限公司, 西面紧邻广州宏仁电子工业有限公司, 北面为广州宏信塑胶工业有限公司	60787	宏昌电子材料股份有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	宏昌电子材料股份有限公司	2021年12月	
51	广州浪奇化工厂地块一	广州市	广州市天河区黄埔大道东128号	东至浪奇运输办公室、成品仓库和磺化车间; 南至洗衣粉车间和液洗车间; 西至办公楼和浪宝更衣室; 北至黄埔大道东	12374.67	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
52	广州市木材公司地块	广州市	广州市天河区黄埔大道东580号	北侧为黄埔大道东，东侧临近环城高速高架桥，南侧为珠江，西侧为广东海警	32173.18	广州市广物木材有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月	
53	广州石井水泥厂西侧地块(A地块)	广州市	广州市白云区石井广海路180号广州石井水泥厂区内西侧	地块东临石井水泥厂B地块和华盛市场，南为广海路、西临石井水泥厂码头及珠江西航道、北为煤涌	152403.79	广州市白云区土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
54	沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区沙井街道步涌社区	东侧为环镇路、南侧为环形一路、西侧为步涌村前路、北侧为埔头桥一路	22451	深圳市宝安区沙井街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12369。