

附件 1

广东省建设用土壤污染风险管控和修复名录

(2022 年 11 月更新)

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
1	广州市东富有限公司地块	广州市	广州南沙开发区西部工业区工业四路	地块西至蕉门水道，北至工业四路，南至广州广钢MBA塑料新技术有限公司（正在生产），东至广州市锦益纸品印刷有限公司（已荒废）	29298.8	广州市东富有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年12月	
2	杏坛镇杏坛北片区D-XB-05-01-2-10地块	佛山市	佛山市顺德区杏坛镇齐新路以南，围堤路与顺德支流以西，新涌大桥与南国西路以北	东至顺德支流堤坝公路，南至新涌大桥，北至齐新路，西侧紧邻杏龙路	47647.07	佛山市顺德区杏坛镇土地发展中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
3	深圳市信隆健康产业发展有限公司前三CP课车间	深圳市	深圳市宝安区松岗平安大道碧头第三工业区	南至平安大道，西至碧头工业南路，北至碧头三工业区一路，东至松福大道	4051	深圳信隆健康产业发展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海环境工程设计院有限公司、深圳市环境科学研究院	上海环境工程设计院有限公司	深圳信隆健康产业发展有限公司	2020年3月	
4	韶关市化工厂C地块	韶关市	韶关市东郊黄金村	东至莲花大道，南至第五污水处理厂，西至老蟹山，北至黄金村市场	25956	韶关市浈江区住房和城乡建设局	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浈江区住房和城乡建设局	2020年3月	
5	广州锌片厂南区保障住房地块	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	西侧是广东省石油公司昌岗路油库，目前已停业；东侧是广州市第一橡胶厂，南侧是广州第一棉纺织厂	16896	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保技术股份有限公司	中冶南方都市环保技术股份有限公司	广州市土地开发中心	2020年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
6	广州锌片厂(不含保障性住房地块)	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	北面为沙渡路,隔路为广船宿舍及北大附中广州实验学校(原重型机械厂);西面为珠江;东面为橡胶一厂;南面为鹤洞大桥,隔路为广东省石油公司昌岗路油库	61000	广州市土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市土地开发中心	2020年3月	
7	佛山市三水区西南街道口岸大道西侧地块(绿地区域)	佛山市	佛山市三水区口岸大道22号	南侧为西南大道和碧桂园奥斯汀星荟,东边为口岸大道,北侧为口岸三街以及恒大御湖郡和华盛锦盈嘉园小区,西侧为广三铁路	22543	佛山市三水区西南街道办事处国土城建和水务局	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	
8	韵富首饰钟表(惠州)有限公司地块	惠州市	惠州市惠城区马安镇大湖溪2号区	北至蓝波湾,东至三环东路,南至三环东路,西至海伦堡熙岸	17384.6	韵富首饰钟表(惠州)有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广东华南环保产业技术研究院有限公司	未明确	未明确	2020年3月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
9	人民化工厂地块	广州市	广州市海珠区工业大道北39号	东南侧为省纺织厂宿舍；西北侧为龙凤街道宁南居住小区(原果蔬公司),与场地围墙相隔约为1.5米；东部与洪德雅苑相隔海珠涌,距离为48米。地块西侧为工业大道北及内环路高架	7978.7	广州市人民化工厂	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年3月	
10	韶关市XL0405-03号(村头村政府储备地)地块	韶关市	韶关市武江区西河镇村头村北部	东至沿江路,南至沿江路辅路,西至华韦公司,北至梅园山庄以南	92585	韶关市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
11	海珠区南石路28号地块	广州市	广州市海珠区南石路28号	北面为居民点，东面为空地，南面为珠江，西面为珠江	57852.61	广州智诚实业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	
12	从化邓村企岭地块	广州市	广州市从化区太平镇邓村“企岭”	东至逸泉山庄，南至广从北路，西至广州市安泰化学有限公司从化分公司和神岗精细化工厂，北至神岗第二中学	20516.1	广州市高速公路有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020年11月	
13	广州溶剂厂码头区地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗头东江口	码头北临三级工农路，隔路为龟山，南临东江北干流，东面为山，西面为混凝土搅拌站	2804.01	广州珠江化工集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	未明确控制性规划	未明确	未明确	未明确	2021年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
14	广州溶剂厂地块	广州市	广州市黄埔区南岗街南岗西路228号	东面是广州华立颜料化工有限公司; 厂区南面是山, 厂区西面是小型机械加工, 厂区北面是山大人山和广州榕拓电子材料有限公司	168285.64	广州珠江化工集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	未明确控制性规划	未明确	未明确	未明确	2021年3月	
15	佛山市三水区西南【2019-2020】01地块	佛山市	佛山市三水区西南街道文明路(西南大道)以北、三水二桥以东	东至广东电网佛山供电局110千伏河口变电站和荒地, 南至西南大道, 西至新建西江小学, 北至农田鱼塘	50560	佛山市自然资源局三水分局西南管理所	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广州华科环保工程有限公司	广州华科环保工程有限公司	佛山市自然资源局三水分局西南管理所	2021年3月	
16	海珠区三滘立交地块	广州市	广州市海珠区南部, 广州大道与广州环城高速教会的三滘立交处	东侧为广州大道南, 南侧为广州环城高速, 西侧为河涌, 北侧为南洲路	93544	广州交通投资集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年3月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
17	广州市番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块(原番禺水泥厂)	广州市	广州市番禺区沙头街北海村地段	东面为广州市番禺区北津纸品加工厂,南面为市桥水道,西面为板房及废旧车辆堆放点和建筑材料临时堆放场,北面为各种小型加工厂房、北海村住宅、番禺水泥厂宿舍。南面为废材料堆放场、农田、广州市番禺区北津纸品加工厂、市桥水道。	66940.3	广州市番禺区土地开发中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	广州市番禺区土地开发中心	2021年5月	
18	广州广船三期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至广船地块内二、三期分界线,南至医药港,西至东塍村,东至珠江	143399	广州广船船业有限公司	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、居住	南京中船绿洲环保有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	广州广船船业有限公司	2021年5月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
								用地、商业服务业用地、交通运输用地、特殊用地土壤环境质量要求					
19	湛江外加剂厂地块	湛江市	湛江市霞山区椹川大道22号	北至上坡路,南至华信路,西至椹川大道,东至银帆花园	43886.5	湛江市土地储备管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年5月	
20	东莞市塘厦镇行政中心区A03-01地块	东莞市	东莞市塘厦镇宏业工业区湖景路30-32号	东侧隔湖景路为东莞塘厦帅龙日用品厂,北侧紧邻臻悦花园地块正在建设楼房,西侧紧邻三正半山豪苑,南侧隔迎宾大道为商业区	57543	东莞市塘厦镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	上海申环环境工程有限公司	湖南凯迪工程科技有限公司	东莞市塘厦镇人民政府	2021年5月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
21	广东省梅州市梅县区松口镇广东梅县航海锰化厂地块	梅州市	梅州市梅县区松口镇寺坑村	东面为石盘村耕作区，南面为汕头松口水泥厂，西面为寺坑村一队，北面为松口车站以及石盘村十三队	38500	广东航鑫科技股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年5月	
22	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号地块	广州市	广州市荔湾区康王北路小梅大街7号	地块西面为富力皇上皇大厦，北面为广州市荔湾区荔兴幼儿园，东面为万科金色康苑，南面为荔湾区新邦物流、荔湾区政府宿舍	5568.84	曾龙海、刘继泽	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	
23	广州市番禺区腾化工有限责任公司地块	广州市	广州市番禺区禺山西路180号	北至沙头村，东至禺山西路，南至禺山西路，西至	53501	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业	2021年6月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
24	原粤北无机盐厂	韶关市	广东省韶关市曲江区马坝镇	东至韶关市曲江区建成矿产品发展有限公司,南至梅花河	91366.55	韶关市曲江区人民政府	正在实施风险管控/修复	满足公用设施用地土壤环境质量要求	生态环境部华南环境科学研究所	广州草木蕃环境科技有限公司	韶关市曲江自然资源中心	2021年6月	
25	中山市东区起湾北道142号之五地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北部为中山凯中有限公司农药车间,西部为石岐河,南部为中山凯中公司气雾剂厂,东部为农药分厂包装物仓库	28601	中山市中垣物业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业有限公司	2021年6月	
26	郁南县南兴再生资源回收有限公司平台第二分公司原生产经营地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇黄瓜塘	地块东面相邻为在建厂房,南面和西面相邻均为林地,北面相隔省道S368为林地	7484.11	郁南县镇经济发展总公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (㎡)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
27	中山市东区起湾北道142号之六、七地块	中山市	中山市东区起湾北道142号	北侧为中山市智坚汽车修配厂，西侧为起湾北道，隔路为石岐河，东侧为农田，南侧为凯中气雾剂分厂和凯中部分农药厂	51339.3	中山市中垣物业拓展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司	北京建工环境修复股份有限公司	中山市中垣物业拓展有限公司	2021年6月	
28	平台镇登高电池厂和电镀车间地块	云浮市	云浮市郁南县平台镇人民政府旁	东为平台镇人民政府，西南为居民区，其余方为耕地	11081	云浮市生态环境局(调查评估实施单位)	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年6月	
29	姬堂旧村改造项目JT02、JT03地块	广州市	广州市黄埔区姬堂村丰乐北路西侧	北至上堂村村口，南至德辉物流公司，西至上堂村，东至丰乐北路	11972.52	广州市黄埔区大沙街姬堂股份经济联合社	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
30	广州港股份有限公司黄埔洪圣沙地块2号区	广州市	广州市黄埔区洪圣沙中部和南部	块北邻洪圣沙地块1号区,南依珠江,西临长洲岛,东连白兔沙	278675.15	广州港股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州港股份有限公司	2021年9月	
31	茅岗路以西城中村改造项目地块五A地块(AP0501001)(二期)	广州市	广州市黄埔区大涌湾路南侧	北侧为农用地,东邻义和实业有限公司和广州艺强冷暖设备有限公司,西侧与吉山涌相邻,东南侧与南侧均与通达储运有限公司相邻	24778.02	广州市茅岗腾顺实业有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	广州市金龙峰环保设备股份有限公司	广州市金龙峰环保设备股份有限公司	广州市茅岗腾顺投资有限公司	2021年9月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
32	广州第一橡胶厂(北厂区)地块	广州市	广州市昌岗西路	东至原广州虎头电池厂；南至原橡胶厂南区；西至原广州锌片厂(北区)；北至为明学校(光大校区)	40211.16	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	
33	中国航油集团南方置业有限公司旧白云机场老油库地块	广州市	广州市白云区大金钟路白云山西麓	调查地块周边主要以居住、白云山风景名胜区为主，无大型工业污染源。周边相邻地块污染影响主要为西北侧一些小型汽车维修厂、北面的军事储备	51277.77	中国航油集团南方置业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
34	禅城区工农路27号原佛陶集团耐酸厂地块	佛山市	佛山市禅城区工农路27号	东至石湾置业陶瓷批发市场,南至雾岗路,西至人民街,北至工农路	112573.21	佛山市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年9月	
35	深圳市鸿盛明五金电子有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二村工业园II小区(A6、A7号)	位于深圳市宝安区朗碧路以东,洋涌工业路以北,茅洲河以南,宝安大道以西	17000	深圳中车轨道车辆有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地、工矿用地土壤环境质量要求	北京建工环境修复股份有限公司、广东省环境科学研究院	北京建工环境修复股份有限公司	深圳中车轨道车辆有限公司	2021年12月	
36	LG-PD-250	深圳市	龙岗区坪地街道六联社区发方富临路发岗开发区六联发芳工业区北侧	东侧为尖峰岭,南侧为六联发芳工业区,西侧为黄沙河左支流,北侧为龙岗区域惠阳区交界处	16710.94	深圳市龙岗区坪地街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足陆地水域、绿地与开敞空间用地、交通运输用地、林地土壤环境质量要求	深圳深态环境科技有限公司	未明确	未明确	2021年12月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
37	广州市国营岭头农工商联合公司留用地(地块一)	广州市	广州市黄埔区永顺大道(长岭路)以南	东: 农林地 西: 外环路C线及住宅区 南: 水声涌及山地 北: 永顺大道及住宅区	21870.38	广州市岭头投资有限公司	正在开展效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市岭头投资有限公司	2021年12月	
38	广州宝翼金属配件有限公司地块(中G2017008)	广州市	广州市增城区中新镇广汕路风门坳工业区	块东面为林地; 南临风光路; 西邻风门坳工业区和恒创工业园; 北临西福河和农田	8373	广州宝翼金属配件有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年12月	
39	广州浪奇化工厂地块一	广州市	广州市天河区黄埔大道东128号	东至浪奇运输办公室、成品仓库和磺化车间; 南至洗衣粉车间和液洗车间; 西至办公楼和浪宝更衣室; 北至黄埔大道东	12374.67	广州建鑫嵘赋有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科技股份有限公司	广西博世环保科技有限公司	广州建鑫嵘赋有限公司	2022年2月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
40	广州市木材公司地块	广州市	广州市天河区黄埔大道东 580 号	北侧为黄埔大道东，东侧临近环城高速高架桥，南侧为珠江，西侧为广东海警	32173.18	广州市广物木材有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年2月	
41	广州石井水泥厂西侧地块 (A 地块)	广州市	广州市白云区石井广海路 180 号广州石井水泥厂区内西侧	地块东临石井水泥厂 B 地块和华盛市场，南为广海路、西临石井水泥厂码头及珠江西航道、北为煤涌	152403.79	广州地铁集团有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州地铁集团有限公司	2022年2月	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用 权人、土 壤污染责 任人	进展情 况/所在 阶段	风险管 控或修 复目标	风险管 控或修 复方 案编制单 位	风险管 控或修 复单位			风险管 控或修 复委托 人
42	沙井步涌重点产业土地整备利益统筹地块1项目B区国电线路板厂和钠谱金属制品有限公司地块	深圳市	深圳市宝安区沙井街道步涌社区	东侧为环镇路、南侧为环形一路、西侧为步涌村前路、北侧为埔头桥一路	22451	深圳市宝安区沙井街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、森特土壤修复研究院(深圳)有限公司	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、森特土壤修复研究院(深圳)有限公司	深圳市宝安区沙井街道办事处	2022年2月	
43	惠来县葵铿草二厂	揭阳市	广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道134号	东至惠来县葵阳对外工业区东侧,南至惠来县春利制衣有限公司,西至盐岭河侧边,北至惠来县农机安全监督管理站	14000	惠来县进出口贸易公司	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年4月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
44	中山市东区起湾北道142号东侧之二地块	中山市	中山市东区起湾北道142号东侧	西侧为中山凯中有限公司, 东侧、南侧和北侧均为中山市东区起湾北道142号东侧之一地块	3116.82	中山旭投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年6月	
45	江门市化肥总厂(A1、A2、A3)地块	江门市	江门市蓬江区环市街西永里57号	东临西江, 北临蓬江区国际货柜码头有限公司, 西临居民及商铺, 南邻江门市化肥总厂辅助生产区、江门市祥天纸业有限公司	75460.68	江门市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月	
46	东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目(地块编码: H02-07, H02-06)	东莞市	东莞市万江街道谷涌社区滘联路南侧	东至万江第七小学, 西至莞穗路, 北至滘联路, 南至谷涌村	40024.96	东莞市区万江谷涌股份经济联社	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东德济环境发展有限公司	广东德济环境发展有限公司	东莞市区万江区谷涌股份经济联社	2022年8月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
47	广州钢管厂地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道桥梓大街15号	西至广州铝材厂搬迁后遗留空地, 东至广州第三卷烟厂仓库和居民区, 北至桥梓大街和赛坝涌, 南至广茂铁路	69528	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公用设施用地、绿地与开敞空间用地、居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月	
48	沥滘旧村改造二期31# (AH101911)、33# (AH101930)、35# (AH101933) (原广州珠江管业科技有限公司) 地块	广州市	广东省广州市海珠区广州大道南沥滘振兴大街21号	调查地块东接扬迈建设工地 (空地), 北至沥滘西村, 西至南苑新村东, 南至振兴大街	44314.598	广州市海珠区南洲街沥滘联合社	正在开展效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广州市海珠区南洲街沥滘经济联社	2022年8月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
49	广州市番禺区石楼镇涌东侧地块一	广州市	广州市番禺区石楼镇浮莲路1号	东侧为联围村和大浮莲岗公园，北侧为莲港大桥，西侧紧邻砺江，南临广州奇翔实业有限公司	118948.54	广州市番禺区土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年8月	
50	麦地路MDL-01地块“三旧”改造项目	惠州市	惠州市惠城区麦地路刘屋村片区	北至麦地路，西南侧为南山公园山体，东南侧为麦地村、麦地安居花园	9347	惠州市先化产业投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月	
51	惠州仲恺平南项目ZKB-04-6-04地块	惠州市	惠州市仲恺高新区惠环街道平南工业区47号小区	东至惠风西五路，南至商住区，西至和畅西二路，北至万盛兴精密技术(惠州)有限公司B、D厂房	33691	惠州仲恺高新技术产业开发征地与储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月	
52	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂B地块	韶关市	广东省韶关市浚江区乐园乡	地块位于韶关冶炼厂厂区内，韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	32627	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
53	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂D地块	韶关市	韶关市南郊九公里韶关冶炼厂一系统内	地块位于韶关冶炼厂厂区内，韶关冶炼厂东至韶南大道、西至韶冶三村、南至山林地、北至北江。	111890	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月	
54	广氮马鞍山AT0607019地块	广州市	广州市天河区车陂路	东至车陂北路；南至建设用地；西至建设用地；北至车陂涌	19400	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月	
55	沙井街道社区产业点土地整备统筹地块3项目(A2地块)	深圳市	深圳市宝安区沙井街道沙井社区环形一路	北面步涌一路，东面步涌村前大路，西面为步涌A1地块，南面为环形一路	38275.28	深圳市宝安区沙井街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年11月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
56	广州市海珠区南边路45号地块	广州市	广州市海珠区南边路45号	东: 鸡春岗大街; 南: 鸡春岗大街; 西: 南边路; 北: 鸡春岗经济合作社。	4545.62	广州自缝资产管理有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年11月	
57	天河区沥山青二期地块	广州市	广州市天河区东南部吉沥街155号	地块东面及南面均为山丘(岐山), 西面为天河环卫停车场; 北面为执信三路	49190.31	广州市城市建设投资集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年11月	
58	白云新城AB2906023地块	广州市	广东省广州市白云区黄石街、云城街黄石东路与白云大道南交界	北面: 空地; 东面: 白云大道北、广州市亚加达外国语高级中学、广州外语外贸大学北校区以及白云山风景名胜区; 西面: 广州地铁设计院施工	38047.349	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年11月	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
59	广州东印红方刷厂地	广州市	广州市海珠区工业大道313号	地块西侧紧邻工业大道中，北侧为火地晋商务园以及南方医科大学珠江医院，东侧为居民区，南侧为地铁11号线在建施工场地	48012.42	广州市土地开发中心	正在编制风险管控/修复方案	未明确控制性规划	未明确	未明确	未明确	2022年11月	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12369。