

附件 2

广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单

(2024 年 8 月更新)

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
1	天河区牛利岗北街 168 号梅花铝材厂地块	广州市	广州市天河区牛利岗北街 168 号	东侧为燕塘企业地块 (包括广东大日生物制药有限公司、广东饲料厂有限公司等), 南侧为牛利岗村居民区和广日电梯厂旧改地块, 西侧为广东工贸职业技术学院, 北侧为怡新花园	106513	广东韶钢投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广东韶钢投资有限公司	广州市环境保护科学研究院	2020 年 6 月 9 日
2	广州市天河区广园东路旧改地块	广州市	广州市天河区棠兴街 18 号	地块南侧为中森食博会和汽车 4s 店以及广园快速路, 地块西部与北部为汇景新城与省武警居民区, 地块北侧为高尔夫球场, 地块东侧为天河环卫之	170688.14	北京中铁泰博房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	北京中铁泰博房地产开发有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2020 年 6 月 9 日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
				家和暨南大学科技园及科韵路				求					
3	广州广船国际有限公司一期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40号	北至鹤洞涌，南至广船地块内一期分界线，西至芳村大道，东至珠江	123820	广州广船船业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	南方环境有限公司、中科鼎实环境工程有限公司	广州广船船业有限公司	广东贝源检测技术股份有限公司	2020年6月9日
4	黄埔区大寮口地块	广州市	广州市黄埔区大寮口	东至丹水坑路，南至广深沿江高速，北和西至宏岗涌沿岸	55144	广州高新区投资控股有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东省地质建设工程集团公司	广东省地质建设工程集团公司	广州高新区投资控股有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2020年11月16日
5	广东四明燕塘乳业有限公司	广州市	广州市天河区沙太南路以北燕塘工业	本地块东侧为石油大学，南侧为广东大日生物化学制药有限公司，西面	19900	广东省农垦集团公司	完成风险管控、修复效果	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广东省农垦集团公司	广东工业大学	2020年12月11日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	地块		园	为怡新花园小区，北面为广东燕塘兽药公司			评估	地土壤环境质量要求					
6	广东大日生物制药有限公司地块	广州市	广州市天河区沙太路南以北燕塘工业园	西侧为牛利岗村，北侧为广东四明燕塘乳业有限公司，东侧为空地，南侧为广东饲料工业公司	34400	广州市恒燊投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市恒燊投资有限公司	广州华清环境监测有限公司	2020年12月11日
7	广州新厚德农工商联合公司新港东路12号地块	广州市	广州市海珠区新港东路12号	北面为新港东路，南面为黄埔涌，东面为部队住宅用地和海港花园，西面为广东省轻工职业技术学校、广东食品工业研究所和商务大厦	40375.12	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足交通运输用地、商业服务业用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东思创环境工程有限公司	2020年12月25日
8	增城市永恒实	广州	广州市增城区永宁	北面和东面为山地，西面为五金制	40287.7	增城市永恒实	完成风险管	满足居住用地土壤环境	中科鼎实环境	中科鼎实环境	增城市永恒实	生态环境部华	2020年12

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	业有限公司地块	市	街道永和 管理区简 村荔科技园 山背	品厂、租车公司、 废品站和水泥制品 厂，南面紧邻永平 路		业有限 公司	控、修 复效果 评估	质量要求	工程有 限公司	工程有 限公司	业有限 公司	南环境 科学研 究所	月 25 日
9	鱼珠木材厂地块	广州市	广州市黄 埔区黄埔 大道东路 838号	西邻珠江前航道， 北邻黄埔大道东， 西侧为在建商业 区，东侧紧邻河涌 和居民楼	71238.48	广东省 物资产 业(集 团)有 限公司	完成风 险管 控、修 复效果 评估	满足商业服 务业用地土 壤环境质 量 要求	广州市 金龙峰 环保设 备工程 股份有 限公司、 广东中 科碧城 环境技 术有限 公司	广州市金 龙峰环 保设 备工程 股份有 限公司、 广东中 科碧城 环境技 术有限 公司	广东省 物资产 业(集 团)有 限公司	广东工 业大学	2020 年12 月25 日
10	广州黄埔化工地块	广州市	广州市黄 埔区黄埔 东路2009 号	东至龙头山路，西 至黄埔区残疾人康 复中心，南至黄埔 东路，北至龙头山 公园	92497.5	广州黄 埔化工 有限公 司	完成风 险管 控、修 复效果 评估	满足居住用 地、商业服 务业用地土 壤环境质 量 要求	广东省 生态环 境技术 研究所	煜环环 境科技 有限公 司	广州黄 埔化工 有限公 司	广州市 环境保 护科学 研究院	2020 年12 月25 日
11	黄边工业园改	广州	广州市白 云区鹤龙	东面：广云路；南 面：黄边工业园改	123068	广州市 白云区	完成风 险管	满足商业服 务业用地、	广州市 第一市	广州市 第一市	广州市 白云区	广州检 验检测	2020 年12

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	造(二期)地块(之一)	市	街黄边北路43号	造(一期)地块;西面:黄边二横路;北面:时代玫瑰园		鹤龙街黄边经济联合社	控、修复效果评估	绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	政工程有限公司	政工程有限公司	鹤龙街黄边经济联合社	认证集团有限公司	月25日
12	广州油墨厂地块	广州市	广州市天河区车陂西路198号	广园快速路以北、车陂路以西,科韵路以东,广棠工业科技园以南	13088	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市土地开发中心	广东汇成安全健康环境咨询有限公司	2021年3月31日
13	广东煤炭地质局嘉禾基地大院地块	广州市	广州市白云区均禾街,华南快速干线北侧400米、机场高速东侧200米	东至加石路,西至广州市地质调查院,南至得意皮厂,北至广信中学	189600	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	完成修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	达濠市政建设有限公司	达濠市政建设有限公司、广东中煤地质工程有限公司	中国煤炭地质总局广东煤炭地质局	广州长德环境研究院有限公司	2021年3月31日
14	广州市新中华家私厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西路56号	北面靠沿江步道;东面为居民楼及道路、广州市郊木材公司;东南面为广州市永华印刷厂、广州市中	11342.25	广州市荔湾区土地开发中心、	完成风险管控、修复效果	满足商业服务业用地、居住用地、交通运输用	北京高能时代环境技术股份	北京高能时代环境技术股份	广州市荔湾区土地开中	广州润方环保科技股份有限	2021年3月31日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
				南印刷厂、广州市港航机械厂(现均已拆除);西南面为广州市航运制衣厂;南面为广州建设机器厂;西面为居民区		广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	评估	地土壤环境质量要求	有限公司	有限公司	心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	公司	
15	广州建设机器厂地块	广州市	广州市荔湾区新隆沙西1号	地块北面为广州永华印刷厂、广州中南印刷厂、广州市郊木材公司、立新化工厂、居民区,东北面为荔湾区金道中学,东面为居民区、花地大道北,南面隔马路为居民区,西南面为新隆沙居民区及恒荔湾畔小区,西北面为广州市航运制衣厂及新中华家私厂	33663.98	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	广州市荔湾区土地开发中心、广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	广州润方环保科技股份有限公司	2021年3月31日
16	益海收储地块(原珠江钢铁)	广州市	广州市经济技术开发区西基工业区隔	东至轧钢北路,南、西均为金博物流园区,北侧为横滘涌	194132	广州金博物流贸易集团有限公司	完成风险管控、修复效果	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要	广州市怡地环保有限公司	广州市怡地环保有限公司	广州金博物流贸易集团有限	粤风环保(广东)股份有限	2021年6月24日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	厂)		墙路47号			公司	评估	求			公司	公司	
17	韶关市DH0112号-C地块(钛白粉厂三旧改造项目)	韶关市	韶关市浚江区陵西路3号	北至沿江路,南至陵南路,西至安康路,东至韶余路	26763	韶关市保曜置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东万山土壤修复技术有限公司	广东万山土壤修复技术有限公司	韶关市保曜置业有限公司	广东省应用研究所	2021年6月24日
18	韶关市化工厂B地块	韶关市	广东省韶关市浚江区东郊黄金村	东至莲花大道,南至第五污水处理厂,西至老蟹山,北至黄金村市场	130624	韶关市浚江区住房和城乡建设局	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州草木蕃环境科技有限公司、广州市环境保护科学研究院	韶关市雅鲁环保实业有限公司	韶关市浚江区住房和城乡建设局	广州草木蕃环境科技有限公司	2021年6月24日
19	番禺区新造镇景秀路85号	广州市	广州市番禺区新造镇景秀路85号	北面为中石化油库,东面为新造林场,南面为港茂油库,西面为沥滘水道	184119.1	广州市番禺汇强经贸发展有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、交通运输用地土壤	广州润方科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股份	广州润方科技股份有限公司、广东恒睿环境检测股	广州市番禺汇强经贸有限公司	广州市番禺环境科学研究所有限公司	2021年6月24日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
								环境质量要求	有限公司	份有限公司			
20	广州市万利达纸制品有限公司地块	广州市	广州市增城区新塘镇东洲村	西面紧邻东洲工业园、东洲村，北面为紧邻东洲工业园、农田、白江涌，东面为永耀公司原厂区（已停工），南面紧邻海关大道、东洲村	197355.2	广州万利达纸制品有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广州昱尚环保技术有限公司	广州昱尚环保技术有限公司	广州万利达纸制品有限公司	暨南大学	2021年6月24日
21	广州市珠江机床厂有限公司地块	广州市	广州市番禺区石碁镇市莲路大龙段42号	东侧为大龙涌、隔大龙涌为石碁公园、升冈国际有限公司、西田村；西侧紧邻汉基工业区，主要有番禺宝马制衣厂有限公司、汉威泰（广州）电器制造有限公司和广州坤圣家用电器有限公司；南侧空地堆放珠江钢管公司生产的钢管；	74567.7	广州市珠江机床厂有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市珠江机床厂有限公司	暨南大学	2021年9月28日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
				北侧为市莲路, 隔市莲路为空地									
22	番禺珠江钢管厂原址1~3号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至小龙涌, 隔涌为绿地, 南侧为番禺珠江钢管有限公司4号地块, 西至沙涌, 西北面为广州华宝玻璃实业有限公司, 北面为广州市珠江机床厂有限	106215.85	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月28日
23	番禺珠江钢管厂原址4、5号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块, 再往东为小龙涌, 隔涌为绿地, 南侧为番禺珠江钢管有限公司7号地块, 西至沙涌, 北面为番禺珠江钢管有限	66633.1	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月28日
24	番禺珠江钢管厂原址	广州市	广东省广州市番禺区石基镇	东至小龙涌, 隔涌为绿地, 南侧为金龙城财富广场, 西	74086.31	番禺珠江钢管有限公	完成风险管控、修	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限	广东禹航环境工程有	番禺珠江钢管有限公	生态环境部土壤与农	2021年9月28日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
	6、8号地块		清河路	至沙涌，北至番禺珠江钢管有限公司3号地块、7号地块		司	复效果评估		公司、广东禹航环境工程有限公司	限公司	司	业农村生态环境监管技术中心	
25	番禺珠江钢管厂原址7号地块	广州市	广东省广州市番禺区石基镇清河路	东至番禺珠江钢管有限公司6号地块，再往东为小龙涌，隔涌为绿地，南侧为番禺珠江钢管有限公司8号地块，西至沙涌，北面为番禺珠江钢管有限	33291.49	番禺珠江钢管有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司、广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	番禺珠江钢管有限公司	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2021年9月28日
26	广州市番禺区大龙街汉基大道13号地块	广州市	广州市番禺区大龙街汉基大道13号	东面是空地；南至华宝玻璃实业有限公司绿地；西至汉基大道；北至长沙涌	34331	广州华宝玻璃实业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足第一类用地土壤环境质量要求	广东省润土环境治理有限公司	广东省润土环境治理有限公司	广州华宝玻璃实业有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2021年9月28日
27	华侨糖厂旧厂区	广州市	广州市白云区罗冲围松南路60号	西隔珠江沙贝河与白云区金沙洲相望；东以华糖松南街为邻；南以松贝	123399.17	广州市华侨糖厂	完成风险管控、修复效果	满足工矿用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程技术	中冶南方都市环保工程技术	广州市华侨糖厂	广州环境保护科学研究院	2021年9月29日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
				街和金沙洲大桥			评估		股份有限公司	股份有限公司			
28	广州轻出石榴岗口岸地块	广州市	广州市海珠区华洲路44、63号	北至土华优良工业区，东至石榴岗河，西至华洲路，南至石榴岗河	46589.48	广州市天斯物业管理有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市天斯物业管理有限公司	广州华清环境监测有限公司	2021年12月16日
29	广州建义投资有限公司福从路3号厂区	广州市	广州市从化区高技术产业园福从路3号	北（广州大学华软软件学院）、东（广州大学华软软件学院）、南（福从路、广州建义投资有限公司明珠路1号厂区）、西（广州致远实业有限公司、流溪河左灌渠）	15602.05	广州建义投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州建义投资有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2021年12月16日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
30	澳联玻璃厂	广州市	广州市天河区员村四横路122号	东面为程界东村、员村四横路；南面为红专厂、程界村；西面为程界村；北面为员村三横路、员村三横路东巷，隔员村三横路为员村松岗园（住宅区）；隔员村三横路东巷为员村四横路3号大院（住宅区）	117147.6	广州市土地开发中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广州市土地开发中心	森海集团有限公司	2021年12月16日
31	黄边工业园改造(二期)地块(之二)	广州市	广州市白云区鹤龙街黄边村工业园	北面：黄边工业园(二期)地块(之二)；东面：黄边工业园改造(一期)；西面：黄边二横路；南面：黄边工业园改造(一期)	21601	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州市白云区鹤龙街黄边经济联社	广州检验检测认证集团有限公司	2022年3月7日
32	广州市海珠区南石路12号地块	广州市	广州市海珠区南石路12号	东面为南石路，南面为南石西新一街，西邻珠江，北至广州电力设备厂	21580	广州市塑料工业集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州市塑料工业集团有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2022年3月7日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
33	东莞市黄江镇北岸片区H-05-04地块一及原北边飞龙加油站补充地块	东莞市	东莞市黄江镇北岸村公常路东侧	东侧为北岸村排渠，南侧为空地，西侧为空地、公常公路，北侧为北岸村排渠	8821.5	东莞市黄江镇人民政府	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、陆地水域、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东西南建设集团有限公司	广东西南建设集团有限公司	东莞市黄江镇人民政府	广东三正检测技术有限公司	2022年3月7日
34	白云区黄金围货运站地块	广州市	广州市白云区石井街	南至鹤岗南大道，东至武广铁路，北至地利街，西至联滘路	158834.64	广州交通投资集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州交通投资集团有限公司	生态环境部环境规划院	2022年5月11日
35	广东农垦南沙西部工业区工业四路地块	广州市	广州市南沙区西部工业区工业四路	西至滨江路，东至工业四路，北至环市大道西，南至中铁隧道集团	28051	广东省农垦发展总公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	香山红叶建设有限公司	香山红叶建设有限公司	广东省燕塘置业投资有限公司	广东工业大学	2022年5月11日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
36	宏昌电子材料股份有限公司地块	广州市	广州市黄埔区云埔一路一号之二	南面为云埔一路，东面紧邻广州市万绿达物资回收有限公司，西面紧邻广州宏仁电子工业有限公司，北面为广州宏信塑胶工业有限公司	60787	宏昌电子材料股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广东禹航环境工程有限公司	广东禹航环境工程有限公司	宏昌电子材料股份有限公司	广州中德环境技术研究院有限公司	2022年5月11日
37	广州市钛白粉厂地块	广州市	广东省广州市天河区前进街东圃石溪	西至AEC汽车城和富林家居建材市场(现修建珠光·金融城壹号临时停车场);北至黄埔大道东;东至深涌主涌;南至临江大道	35493.02	广州市铮玥投资有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市番禺环境工程有限公司	广州市番禺环境工程有限公司	广州市铮玥投资有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2022年7月4日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
38	天河区东圃小塘果园场第一宗地块	广州市	广州市天河区大观中路东侧约300m、沈海高速南侧约200m	地块西面与北面紧邻保利天汇(在建小区),南面隔大观街、新塘街外为鱼塘,东邻山体,东北面约100米为天河区养老院(在建)	32859.81	广州市新谭房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	宝航环境修复有限公司	广州市新谭房地产开发有限公司	广东中加检测技术股份有限公司	2022年7月4日
39	东莞市洪梅镇污水处理中心地块	东莞市	东莞市洪梅镇河西工业区	北侧由西自东为东莞统领新型材料纳米科技有限公司、绿地及东莞耐仕特新型材料有限公司及东莞广慧企业管理有限公司;南面为东莞市联谊管业有限公司	16019.3	东莞市洪梅镇人民政府	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	上海市政工程设计研究院(集团)有限公司、东莞市慧丰环保科技有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东中健检测技术有限公司	2022年7月4日
40	广州广船二期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南40	北至广船地块内一、二期分界线,南至东塍村,西至	274600	广州广船船业有限公司	完成风险管控、修	满足居住用地、商业服务业用地、	上海瑁域环境工程有	上海瑁域环境工程有	广州广船船业有限公司	广州德隆环境检测技	2022年7月4日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
			号	芳村大道, 东至珠江		司	复效果评估	绿地与开敞空间用地、公用设施用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	限公司	限公司	司	术有限公司	
41	珠港新城黄厝围片区00403地块	汕头市	汕头市龙湖区珠池街道	东至海韵路, 南侧紧邻汕头市物资燃料总公司和汕头市油料总公司厂区搬迁拆除后的空地和汕安驾校训练基地, 西至海潮路, 北至厚德路	61267.7	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	完成修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	北京北方节能环保有限公司、达濠市政建设有限公司	汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会	广州检验检测认证集团有限公司	2022年8月9日
42	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地一区地	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村沙望路	北侧为厂房, 南侧为厂房, 西侧为太阳洲西海, 东侧为望沙路, 东南侧为广东涂耐可建筑涂料有限公司和中国石化	34426.56	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴检测服务有限公司	2022年8月9日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	块												
43	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地二区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	侧为东莞市联谊管业有限公司, 南侧隔路为东莞泰溢五金制品有限公司和东莞市名翔制线有限公司, 西侧为太阳洲西海, 东侧隔望沙路为临街商铺	41556.07	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴检测服务有限公司	2022年8月9日
44	东莞市洪梅镇河西产业保障区城市更新首期用地三区地块	东莞市	东莞市洪梅镇新庄村望沙路	现地块北侧紧邻为原洪梅污水处理池和废弃仓房, 南侧为拆除空地和部分剩余厂房, 西侧为太阳洲西海, 东侧为望沙路	43950.37	东莞市洪梅镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	东莞市洪梅镇人民政府	广东实朴检测服务有限公司	2022年8月9日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
45	永泰客运站	广州市	广州市白云区白云大道北 271 号	北至红路加油站、永泰二手车城和广州东康药业有限公司，东至白云大道，西至华菱汽车（华南）备件中心库、广州新城汽修厂，南至荟贤路	73643	广州越合通房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州越合通房地产开发有限公司	生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2022 年 8 月 9 日
46	广州市海珠区南边路 6 号地块	广州市	广州市海珠区南石头街道南边路 6 号	北侧为原中石油昌岗油库、广州锌片厂南区拆迁安置小区；东侧紧邻世联空间创业社区、南石头街道庄头社区；南侧紧邻北降涌；西侧紧邻珠江航道	48247	广州纺联进出口有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州纺联进出口有限公司	暨南大学	2022 年 10 月 11 日
47	惠州市仲恺区	惠州	惠州市惠城区仲恺	西北侧为国鹏·润德学府，南侧为空	42522	惠州仲恺高新	完成风险管	满足居住用地、商业服	广东禹航环境	广东禹航环境	惠州仲恺高新	广东工业大	2022 年 12

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	岭南影音片区 ZKA-04 5-04-01 地块	市	大道惠环段 438 号	地, 东侧为和畅六路, 南侧为仲恺大道, 西侧为空地, 北侧为马过渡河		技术产业开发区征地与储备中心	控、修复效果评估	务业用地土壤环境质量要求	科技有限公司	科技有限公司	技术产业开发区征地与储备中心	学、广州沃索环境科技有限公司	月 7 日
48	广州广船三期地块	广州市	广州市荔湾区芳村大道南 40 号	北至广船地块内二、三期分界线, 南至医药港, 西至东塍村, 东至珠江	143399	广州广船船业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、居住用地、商业服务业用地、交通运输用地、特殊用地土壤环境质量要求	南京中船绿洲环保有限公司	南京中船绿洲环保有限公司	广州广船船业有限公司	广州德隆环境检测技术有限公司	2023 年 2 月 2 日
49	广州市国营岭头农工商联合公司留用地(地块一)	广州市	广州市黄埔区永顺大道(长岭路)以南	东: 农林地 西: 外环路 C 线及住宅区 南: 水声涌及山地 北: 永顺大道及住宅区	21870.38	广州市岭头投资有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	广州市岭头投资有限公司	广东贝源检测股份有限公司	2023 年 2 月 2 日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
50	广州锌片厂南区保障住房地块	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	西侧是广东省石油公司昌岗路油库, 目前已停业; 东侧是广州市第一橡胶厂, 南侧是广州第一棉纺织厂	16896	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中冶南方都市环保工程股份有限公司	中冶南方都市环保工程股份有限公司	广州市土地开发中心	广东中加检测技术股份有限公司	2023年3月10日
51	广州石井水泥厂西侧地块(A地块)	广州市	广州市白云区石井广海路180号广州石井水泥厂区内西侧	地块东临石井水泥厂B地块和华盛市场, 南为广海路、西临石井水泥厂码头及珠江西航道、北为煤涌	152403.79	广州地铁集团有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广州穗土环保工程有限公司	广州穗土环保工程有限公司	广州地铁集团有限公司	广州检验检测认证集团有限公司	2023年3月10日
52	沥滘旧村改造二期31#(AH101911)、33#(AH101930)、35#	广州市	广东省广州市海珠区广州大道南沥滘振兴大街21号	调查地块东接扬迈建设工地(空地), 北至沥滘西村, 西至南苑新村东, 南至振兴大街	44314.598	广州市海珠区南洲街沥滘经济联社	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地、交通运输用地土壤环境	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广州市海珠区南洲街沥滘经济联社	广州长德环境研究院有限公司	2023年5月22日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	(AH101933)(原广州珠江管业科技有限公司)地块							质量要求					
53	天河区吉山沥青拌厂二期地块	广州市	广州市天河区东南部吉沥街155号	地块东面及南面均为山丘(岐山),西面为天河环卫停车场;北面为执信三路	49190.31	广州联楚置业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广州润方环保科技股份有限公司	广州润方环保科技股份有限公司	广州联楚置业有限公司	生态环境部华南环境科学研究所	2023年5月22日
54	惠州仲恺平南项目ZKB-046-04地块	惠州市	惠州市仲恺高新区惠环街道平南工业区47号小区	东至惠风西五路,南至商住区,西至和畅西二路,北至万盛兴精密技术(惠州)有限公司B、D厂房	33691	惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广州润方环保科技股份有限公司	广州润方环保科技股份有限公司	惠州仲恺高新技术产业开发区征地与储备中心	广州中德环境技术有限公司	2023年8月17日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
55	广州锌片厂(不含保障性住房地块)	广州市	广州市海珠区沙渡路7号	北面为沙渡路, 隔路为广船宿舍及北大附中广州实验学校(原重型机械厂); 西面为珠江; 东面为橡胶一厂; 南面为鹤洞大桥, 隔路为广东省石油公司昌岗路油库	61000	广州市土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广州市土地开发中心	广东中加检测技术股份有限公司	2023年8月17日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
56	广州市番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块 (原番禺水泥厂)	广州市	广州市番禺区沙头街北海村地段	东面为广州市番禺区北津纸品加工厂, 南面为市桥水道, 西面为板房及废旧车辆堆放点和建筑材料临时堆放场, 北面为各种小型加工厂房、北海村住宅、番禺水泥厂宿舍。南面为废材料堆放场、农田、广州市番禺区北津纸品加工厂、市桥水道。	66940.3	广州市番禺区土地开发中心	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技有限公司	广西博世科环保科技有限公司	广州市番禺区土地开发中心	国科(佛山)检测认证有限公司	2023年8月17日
57	广州浪奇化工厂地块一	广州市	广州市天河区黄埔大道东128号	东至浪奇运输办公室、成品仓库和磺化车间; 南至洗衣粉车间和液洗车间; 西至办公楼和浪宝更衣室; 北至黄埔大道东	12374.67	广州建鑫嵘赋有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技有限公司	广西博世科环保科技有限公司	广州建鑫嵘赋有限公司	广州润方环保科技有限公司	2023年8月17日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
58	福田区华富街道三星工业区城市更新单元三期项目 A01-06 地块及周边贡献道路用地项目	深圳市	深圳市福田区华富街道彩莲路与莲科路交汇东北角	西临三星工业区一期项目 B 01-03 地块, 东到莲科一路, 北至莲科三路, 南临规划一路	15346.57	深圳市易理房地产开发有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足新型产业用地、交通运输用地土壤环境质量要求	深圳市万创青绿环境工程有限公司	深圳市万创青绿环境工程有限公司	深圳市易理房地产开发有限公司	广东省科学院生态环境与土壤研究所、广东建研环境监测股份有限公司	2023年11月15日
59	石(石肯)社区“六亩围”地块	佛山市	佛山市南海区桂澜路以西、季华七路以北	地块东面隔桂澜路为万科·尚都荟等; 南面为隔季华七路为鹏瑞利广场等; 西面为财信大湾南产业园和季华金品居住小区, 北侧为	64478.84	佛山市南海区桂城街道石(石肯)社区石(石肯)经济联合	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广东新泓环境科技有限公司	广东新泓环境科技有限公司	佛山市南海区桂城街道石(石肯)社区石(石肯)经济	广东荣景生态修复有限公司	2023年11月15日

序号	地块基本信息						7 风险管控或修复情况						移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
				鹤翔模具钢厂等。		社、佛山市南海区桂城街道石(石肯)社区一村西股份经济合作社					联合社、佛山市南海区桂城街道石(石肯)社区一村西股份经济合作社		
60	广州市番禺区邦腾化工有限责任公司地块	广州市	广州市番禺区禺山西路180号	东至沙头村, 西和北侧至农林用地, 南邻禺山西路	53501	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、交通运输用地、公用设施用地、居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	珠海横琴乐晟投资管理合伙企业(有限合伙)	生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心	2024年1月29日
61	佛山市三水区西南【2019-2020】01	佛山市	广东省佛山市三水区西南街道街道文明路(西南大道)北侧、三水二	东至广东电网佛山供电局110千伏河口变电站和荒地, 南至西南大道, 西至新建西江小学, 北至农田鱼塘	50560	佛山市三水区西南街道办事处国土城建和	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	广州华科环保工程有限公司	广州华科环保工程有限公司	佛山市自然资源局三水分局西南管理所	广东省科学院生态环境与土壤研究所	2024年2月29日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
	地块		桥东侧夹角位置, 紧邻新建西江小学(暂名)地块以东			水务局							
62	广州港股份有限公司黄埔洪圣沙地块2号区	广州市	广州市黄埔区洪圣沙中部和南部	地块北邻洪圣沙地块1号区, 南依珠江, 西临长洲岛, 东连白兔沙	278675.15	广州港股份有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足商业服务业用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	广州市第一市政工程有限公司	广州市第一市政工程有限公司	广州港股份有限公司	生态环境部华南环境科学研究所	2024年2月29日
63	广州东方红印厂地块	广州市	广州市海珠区工业大道313号	地块西侧紧邻工业大道中, 北侧为火地晋商务园以及南方医科大学珠江医院, 东侧为居民区, 南侧为地铁11号线在建施工场地	48012.42	广州市邦杰置业有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	广东禹航环境科技有限公司	广东禹航环境科技有限公司	广州市邦杰置业有限公司	广州市环境保护科学研究院有限公司	2024年2月29日
64	深圳市环保科技集团股份有限公司	深圳市	广东省深圳市福田区下梅林龙尾路181	东侧、西南侧、西侧、北侧主要为梅林山公园, 东南侧紧邻深圳市环保科	25001	深圳市环保科技集团股份有	完成风险管控、修复效果	满足公用设施用地土壤环境质量要求	深圳市粤通建设工程有限公司、深圳	深圳市综合交通与市政工程设计研究	深圳市环保科技集团股份有	深圳生态环境科技有限公司	2024年7月8日

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况						移出日期	
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		风险管控或修复效果评估单位
	B405-0214宗地部分用地		号	技集团有限公司B405-0214宗地其他行政办公楼及生活区		限公司	评估		市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	总院有限公司、深圳市粤通建设工程有限公司	限公司		
65	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹地块3项目(A2地块)	深圳市	深圳市宝安区沙井街道社区环一路	北面步涌一路, 东面步涌村前大路, 西面为步涌A1地块, 南面为环一路	38275.28	深圳市沙井步涌股份公司	完成风险管控、修复效果评估	满足工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	武汉瑞景环境修复工程有限公司、瑞景(深圳)生态科技有限公司	武汉瑞景环境修复工程有限公司、瑞景(深圳)生态科技有限公司	深圳市沙井步涌股份公司	深圳市环境工程科学技术有限公司	2024年7月8日
66	梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目(二期)	深圳市	深圳市龙华区福城街道与观澜街道	项目地块最东至布新路, 最南至福前路、核电路, 最西至豪亚花园, 最北至布新路	148012.93	深圳市龙华安居有限公司	完成风险管控、修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、交通运输用地土壤环境质量要求	广东新泓环境科技有限公司、广州地质勘察基础工程有限公司	广东新泓环境科技有限公司、广州地质勘察基础工程有限公司	深圳市龙华人才安居有限公司	深圳深态科技有限公司	2024年8月20日
67	东莞市塘厦镇	东莞	东莞市塘厦镇宏业	东侧隔湖景路为东莞塘厦帅龙日用品	57543	东莞市塘厦镇	完成风险管	满足居住用地、商业服	中国电建集团中南	湖南凯迪工程	东莞市塘厦镇	生态环境部土	2024年8月

序号	地块基本信息					7 风险管控或修复情况							移出日期
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人、土壤污染责任人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位	
	行政中心区A03-01地块	市	工业区湖景路30-32号	厂, 北侧紧邻臻悦花园地块正在建设楼房, 西侧紧邻三正半山豪苑, 南侧隔迎宾大道为商业区		人民政府	控、修复效果评估	务业用地土壤环境质量要求	勘测设计研究院有限公司、湖南凯迪工程科技有限公司	科技有限公司	人民政府	壤与农业农村生态环境监管技术中心	20日
68	中山市东区起湾北道142号东侧之二地块	中山市	中山市东区起湾北道142号东侧	西侧为中山凯中有限公司, 东侧、南侧和北侧均为中山市东区起湾北道142号东侧之一地块	3116.82	中山旭投资有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中山公用工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	中山公用工程有限公司、广东禹航环境科技有限公司	中山市中垣物展有限公司	广东省科学院生态环境与土壤研究所、广州长德环境研究院有限公司	2024年8月20日

环保举报电话: 12369