

附件

2023年公路水运工程监理企业“双随机”检查情况汇总表

序号	企业名称	检查发现存在的主要问题	处理意见
1	深圳海勤工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none">1. 监理工程师方旭东调离企业后未及时办理从业注销手续。2. 湛江港拆装箱一期工程、招商局邮轮制造有限公司制造基地项目4#码头工程两个项目的总监代表均无交通运输部水运工程监理工程师资格证。3. 驻地监理工程师黄金伟未及时办理从业登记手续。	10月15前整改完成。
2	广东天虹工程咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none">1. 监理工程师钱国金、岳永强、陈方冲、李明英、叶景已离开该企业，但未在规定时间内办理从业注销手续。2. 驻地监理工程师连卫星、邓云飞、郑典军、李跃臣、周引彦未及时办理从业登记手续。3. 企业在省内设置了惠东、博罗等四个分公司，公司未制定对分公司的管理制度。	10月15前整改完成。

序号	企业名称	检查发现存在的主要问题	处理意见
3	广州粤科工程技术有限公司	<p>1. “全国水运建设市场信用信息管理系统”显示，目前企业有两名企业负责人，其中一名无监理工程师资格证，另一名为退休人员，无满足条件的企业负责人。技术负责人一名，为退休人员，无满足条件的技术负责人。</p> <p>2. 经核实，给予认定的监理工程师有 18 名，不满足水运工程甲级监理企业资质不少于 25 人的要求。</p> <p>3. 监理工程师蔡苏荣、曾晖、邓尚康、冯涛、江远天、刘红、刘开勇、王相国、王祥发、王中昆 10 人存在社保缴纳单位与从业登记单位不一致、以及在全国建筑市场监管公共服务平台将建造师等职业资格证书注册在另外企业的问题；监理工程师曾建青、苏千立、王华 3 人存在重复缴纳社保问题；监理工程师徐元楨仅缴纳 2023 年 4 月、5 月社保。</p> <p>4. 驻地监理工程师吴坚麟、何兴华、郑俊清、黄海城、吴清红、蒋礼样、陈远波、庄剑、池常青、余耀恒、陈顺雄、薛龚鑫、石扬未持有交通运输部水运工程监理工程师资格证。</p> <p>5. 公司董事长的岗位设置及人员任命与该公司《章程》“不设董事会，设执行董事 1 人”的规定不一致。</p> <p>6. 伺服万能试验机、烘箱、天平等部分仪器设备未进行检定或校准。</p>	<p>责令该企业在 12 月 13 日之前整改完成“不满足水运工程甲级监理企业资质”的问题。</p> <p>其他问题在 10 月 15 日前整改完成。</p>

序号	企业名称	检查发现存在的主要问题	处理意见
4	广州南华工程管理有限公司	<p>1. 监理工程师卓家超调离企业后未及时办理从业注销手续。</p> <p>2. 驻地监理工程师陈超国、郑静朝、黄先勇、陈晓维未持有交通运输部水运工程监理工程师资格证；监理人员黄启蒙未与企业签订劳动合同。监理工程师丁峰、陈魁在矾石水道航道一期工程、东莞港沙田港区四期工程两个在建项目同时任职。</p> <p>3. 监理资质证书显示企业地址为广州市海珠区前进路 161 号，实际办公场所已搬至广州市海珠区沥滘路 292 号中交南方设计大厦 15 层，未办理地址变更手续。</p> <p>4. 伺服万能试验机、烘箱等部分仪器设备未进行检定或校准。</p>	10 月 15 前整改完成。